

**Информация
об объекте социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ)						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				Наличие элементов доступности к ОСИ ≤*
Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации, расположенной на ОСИ	Адрес организации		Телефон для справок (с кодом города), адрес электронной почты, адрес официального сайта (при наличии)	Вышестоящая организация (учредитель)	Данные об организации (физическом лице) - собственнике объекта (наименование/Ф.И.О., юридический адрес/адрес регистрации)	Виды оказываемых услуг	Обслуживаемые возрастные категории населения	Категории обслуживаемых инвалидов (все категории; инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития)	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации инвалидов (вариант ответа: да/нет)	
	юридический	фактический								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мустаевская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района	461225, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Мустаево, улица Школьная, 5	461225, Оренбургская область, Новосергиевский район, село Мустаево, улица Школьная, 5	8353394539 mustaevo@mail.ru http://mustaevo.ucoz.ru/	МКУ «Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области»	461200 Оренбургская область районный поселок Новосергиевка улица Краснопартизанская, 45	Образовательная деятельность на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,	Учащиеся от 6,5 лет до 18 лет	все категории		Оборудованы пандусы, расширены дверные проемы

Оренбургской области. МОБУ «Мустаевская СОШ»						основного общего и среднего общего образования				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Мустаевская СОШ»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		1		ДЧ-И (К,О,Г,У)	ремонт	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		2		ДЧ-И (К,Г,У)	ремонт	
1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	есть		3		ДУ	ремонт	
1.5.	Автостоянка и парковка	есть		4		ДУ	ремонт	
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

--	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

Приложение 2
 к акту обследования ОСИ N ____
 от " ____ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ «Мустаевская СОШ»»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет						
2.2.	Пандус (наружный)	есть		3		ДУ	ремонт	
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		5		ДЧ-И (К,О,Г,У)	ремонт	

2.4.	Дверь (входная)	есть		1		ДЧ-И (К,О,Г,У)	ремонт	
2.5.	Тамбур	есть		6		ДЧ-И (К,О,Г,У)	ремонт	
	Общие требования к зоне					ДЧ-И (К,О,Г,У)	ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ «Мустаевская сош»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7		ДУ	ремонт	
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		8		ДУ	ремонт	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5.	Дверь	есть				ДУ	ремонт	
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				ДУ	ремонт	
	Общие требования к зоне					ДУ	ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

--	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

Приложение 4 (I)
 к акту обследования ОСИ N ____
 от " ____ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Мустаевская сош»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть		8		ДУ	ремонт	
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть				ДУ	ремонт	
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне					ДУ	ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ≤* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ≤** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

--	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

Приложение 4 (II)
 к акту обследования ОСИ N ____
 от " ____ " _____ 20 ____ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		10		ДУ	ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно
 Комментарий к заключению: _____.

Приложение 4 (III)
к акту обследования ОСИ N ____
от " ____ " _____ 20 ____ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации
---	------------------	----------------------------------	---------------------

элемента						объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Комментарий к заключению: _____.

Приложение 5
к акту обследования ОСИ N ____
от " ____ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МОБУ «Мустаевская сош»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть		11		ДУ	ремонт	
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть		12		ДУ	ремонт	
	Общие требования к зоне					ДУ	ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.

Приложение 6
к акту обследования ОСИ N ____
от " ____ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МОБУ «Мустаевская сош»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства							
6.2.	Акустические средства							
6.3.	Тактильные средства							
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____.